

La cavité de la route de Marchipont a pu être inspectée

Article extrait de la
Voix du Nord
du jeudi 16 mai 2019



Dès l'apparition du trou, le Département, en accord avec la mairie, a barré la route et a mis en place une déviation.

ROMBIES-ET-MARCHI-PONT. Mi-mars, un énorme trou se formait route de Marchipont. Afin d'assurer la sécurité des automobilistes et des riverains, la route a été immédiatement barrée et une déviation mise en place. Début avril, Guy Huart, le maire, nous indiquait : « J'ai été informé hier (vendredi 29 mars NDLR) qu'après l'étude du dossier administratif et financier par les instances départementales, les analyses techniques devraient commencer d'ici une semaine et les inspections du sous-sol pourraient

avoir lieu d'ici une quinzaine de jours ». Un bureau d'étude a été mandaté par le Département pour la réalisation d'une inspection détaillée, mais les experts de la société Fondasol n'ont pu descendre dans la cavité puisqu'ils avaient relevé la présence d'un gaz.

VENTILATION

De fait, début mai, une ventilation de la carrière a été réalisée pour dissiper les gaz avant de pouvoir réaliser l'inspection. Finalement, cette exploration a

pu avoir lieu au début de ce mois et un premier diagnostic a été rendu. « Les analyses sont à l'heure actuelle en cours par le bureau d'étude qui proposera prochainement les solutions techniques envisageables pour combler cette ouverture », déclare, dans un communiqué, le service presse du président du conseil départemental.

Pour l'heure, le maire aimerait que l'on puisse rétablir la circulation au moins sur une voie, sur le côté de la chaussée non concernée par cette cavité. ■