


# Le Département n'a pas fini de sonder la cavité de la route de Marchipont

Depuis l'effondrement long de la D59, mi-mars à Rombies-et-Marchipont, la circulation est interdite et les services du Département multiplient les études. La déviation en place ne sera pas levée avant un bout de temps...



PAR VINCENT TRIPIANA  
valenciennes@lavoixdunord.fr

**ROMBIES-ET-MARCHIPONT.** Il a eu la gentillesse de nous répondre, alors qu'il était sur la route des vacances. Guy Huart, le maire, n'a néanmoins pas « grand-chose de neuf » à nous apprendre. Le trou, le long de la route de Marchipont, est toujours là, et la

circulation y est toujours interdite, au grand dam des riverains.

## DES CAMÉRAS POUR COMPTER ET MESURER LES CAVITÉS

« Les caméras du Département sont venues inspecter les forages, pour voir l'ampleur des cavités, explique le maire. Ils ont prévu de faire un nouveau passage de caméras, mais je ne sais pas quand. » Il reste aux techniciens à compter le nombre de cavités présentes,

à en mesurer la profondeur et le volume. Une chose est sûre : les cavités se trouvent sous le trottoir, pas sous la route. La Départementale 59 restera néanmoins fermée à la circulation jusqu'à ce que des travaux de comblement aient eu lieu.

L'effondrement a eu lieu le 15 mars, là où se trouvaient des carrières de craie. Le trou fait environ deux mètres de diamètre et plusieurs dizaines de mètres de profondeur. ■